

In bici per Faenza Oggi e domani

Convegno sulla ciclabilità

Faenza 12 Ottobre 2019

Osservazioni sulle piste ciclabili a Faenza

Zona H

H1 - Frazione di Granarolo Faentino

Osservazioni Agosto 2018

- In Via Granarolo, la tratta che va dal bivio posto all'ingresso del paese fino a Via Albonetti, risulta essere dissestata in più punti (Allegati G1-G2-G3-G4-G5-G6-G7-G8).
- Dall'intersezione di Via Albonetti fino al termine della pista, il manto stradale è dissestato sia nella corsia ciclopedonale che in quella per le auto (Allegati G9-G10-G11).
- Il collegamento ciclopedonale che da Via Zanzi porta al parco principale ha il fondo dissestato (Allegato G12).

























Osservazioni Agosto 2019

- Situazione invariata rispetto il 2018 se non che sono state riasfaltate le corsie per le auto.
- Gli attraversamenti sono stati ripassati ostinatamente ed esclusivamente pedonali (Allegati H1-H2-H3)





